



SAGA2024 国民スポーツ大会 Japan Games Sailing

Equipment Substitution Request

Received: 2024-09-27 16:05 JST

Request No: 38

Boat: 2 - 251 - あかり 宮本

Request:

Old Equipment:



カムの後ろに着いている部品が破損している

New Equipment:



[image.jpeg 236 KB](#)

Reason:

艇に着いているアイが破損したため

Response: Approved



[1727427087489.jpg](#) 386 KB

9/27 破損したアイのみの交換を許可する。交換後の確認が必要。石崎
確認結果OKでしたので終了とします。石崎

Response By gichirho ishizaki Printed at 2025-06-19 09:50 JST